






## BE563098

Patent number: BE563098  
Publication date: 0000-00-00  
Inventor:  
Applicant:  
Classification:  
- international:  
- european: B63C9/22  
Application number: BED563098 00000000  
Priority number(s):

Abstract not available for BE563098

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide



**BEST AVAILABLE COPY**

## ROYAUME DE BELGIQUE



SERVICE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

## BREVET D'INVENTION

N° 563098

demande déposée le 10 décembre 1957 à 13 h 30' ;

brevet octroyé le 10 juin 1958.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE L'ANGEVINIÈRE et SOCIÉTÉ DE COURTAGE  
ET DE PROSPECTION, "SOCOPRO", résidant respectivement à  
PARIS et à CASABLANCA (Maroc).

(Mandataire : Office KIRKPATRICK-C. T. PLUCKER).

PERFECTIONNEMENTS AUX DISPOSITIFS D'EMPAQUETAGE ET  
DE MISE EN ŒUVRE DE CANOTS PNEUMATIQUES.

(ayant fait l'objet de demandes de brevet déposées en France les 26 février  
1957 et 27 septembre 1957 - déclaration des déposantes).





Fig. 3






Fig. 5




Fig. 4




fig.7




fig.9





fig.8



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**